

【浄水】水道水における有機フッ素化合物 (PFOS及びPFOA)検査結果一覧

採水日：令和7年7月10日

No.	水源系統	採水箇所 (給水栓)	【結果】 検出濃度 (mg/L)	基準値 0.00005mg/L の超過有無
1	椿沢水源系	上野流量計室	0.0000012	なし
2	北山浄水場系	北山第2配水池付近	0.0000004	なし
3	貫間水源系	貫間配水池付近	0.0000010	なし
4	淀師水源系	水門水源付近	0.0000015	なし
5	大宮水源系	消防団第5分団詰所	0.0000020	なし
6	大中里第1水源系	消防団第7分団詰所	0.0000014	なし
7	杉田第1水源系	杉田第1配水池付近	0.0000002未満	なし
8	杉田第2水源系	西原配水池付近	0.0000002未満	なし
9	小泉水源系	小泉配水池付近	0.0000003	なし
10	笹峯水源系	笹峯水源(配水池)付近	0.0000004	なし
11	上井出浄水場系	消防団第20分団詰所	0.0000002未満	なし
12	芝川水源系	白糸会館	0.0000002未満	なし
13	村山水源系	杉田第2配水池付近	0.0000002未満	なし
14	水門水源系	水門水源ポンプ室	0.0000013	なし
15	上井出第1水源系	上井出配水池付近	0.0000002未満	なし
16	大中里第2水源系	大中里第2ポンプ場付近	0.0000011	なし
17	猪之頭第2水源系	平山配水池	0.0000004	なし
18	粟倉水源系	粟倉水源付近	0.0000002未満	なし
19	柚野第1水源系	桂林第2配水池	0.0000013	なし
20	桂林第1水源系	消防団第27分団詰所	0.0000024	なし
21	西山水源系	平野中継ポンプ場	0.0000019	なし
22	大久保水源系	中央消防芝川分署	0.0000021	なし
23	内房水源系	内房山口共同墓地	0.0000021	なし
24	向田水源系	稻子小学校	0.0000045	なし
25	下稻子水源系	JR稻子駅前公衆トイレ	0.0000020	なし
26	木伐山水源系	木伐山水源付近	0.0000002未満	なし
27	根原水源系	根原水源付近	0.0000010	なし